

国家级职业教育教师教学创新团队共同体

风力发电工程技术专业 课程拓展资源

湖南电气职业技术学院



在内蒙、甘肃、河北、吉林、新疆、江苏、山东等省区建设大型风电基地



E Contents





.....





PART 01



PART 05

风力机基础知识





风轮实度

PART 06

机舱设备与塔架



风力机对风装置



PART 08

风力机调速方式



PART 09

独立变桨距系统



E Contents











PART 11

PART 12

PART 13

PART 14

PART 15

统一变桨驱动机构-1

统一变奖驱动机构-2

直驱式风力发电机

双馈风力发电机组

扩散放大器风力机





高空风筝风力发电机



PART 17

圆柱齿轮增速箱



PART 18

行星齿轮增速箱





PART 19

风力发电机的轴承

PART 20

水平轴风力机图



14) 双馈风力发电机组工作 原 埋

概述

风力发电机采用变速运行可使风力机最大 限度的吸收风能,提高风力机运行效率, 大容量的**变速恒频**风力发电系统是风力发 电技术的主流方向,采用**双馈异步发电机** 的变速恒频风力发电机组仍是目前的主流 机型, 在发电机构造栏目"双馈风力发电 机构造"一节用一个双馈风力发电机的模 型对基本构造作了介绍,图1是该双馈风 力发电机模型的图片。




图1--双馈异步发电机剖视图

概述

本节仅对双馈风力发电机是如何实现变速恒频的原理做简单介绍。

风速是不稳定的,风力机的风轮转速是在不停的波动中,经过增速箱增速的发电机转子转速跟随不断变化,采用普通交流发电机发出电的频率也是不断变化的。

要想交流发电机输出频率稳定的电压,就必须保持转子转速稳定,也就是保证发电机内<u>旋转磁场</u>转速的稳定。交流同步发电机转子产生的磁场相对转子是不变的,发电机转速变,输出电压的频率跟着变。如果转子产生的磁场相对转子可以旋转变化,也就是说转子转速变化不影响旋转磁场的转速,就可以解决这个问题。

举个例子,对于单极发电机输出电压频率为50Hz时,其内部旋转磁场的转速是50转/秒,如果转子也是50转/秒,则旋转磁场相对转子是静止的;当转子转速变为30转/秒时,让转子产生20转/秒的旋转磁场,两者转速加起来就能产生50转/秒的旋转磁场,就能发出50Hz的交流电;当转子转速变为60转/秒时,让转子产生10转/秒的反方向旋转磁场,两者转速加起来也能产生50转/秒的旋转磁场,就能发出50Hz的交流电来。

双馈异步发电机的转子绕有**三相绕组**,向转子绕组输入三相交流电就可以使转子产生相对转子的旋转磁场,就能完成上述的功能。

概述

图2是演示双馈异步发电机的**转子**与**定子** 与旋转磁场的动画截图,是一个单极发 电机示意图,左图是转子与转子产生的 磁场,磁场用两根紫色的磁力线表示, 在动画中演示磁场相对转子的旋转(转 子本身不旋转);右边图是把该转子放 入定子内,演示带旋转磁场的转子如何 保证该磁场相对定子的转速是不变的。




图2--双馈异步发电机的旋转磁场

概述

演示动画的说明:

为了发出50Hz的交流电,发电机内部旋转磁场的转速必须是50转/秒。 当转子是50转/秒,则旋转磁场相对转子是静止的,左边动画是静止 的,右边动画转子与磁力线同步旋转,此种运行状态为**同步速运行**。 当转子转速降低为30转/秒时,让转子产生20转/秒的旋转磁场,右边 动画中的磁场按20转/秒旋转,在左边动画中转子转速为30转/秒,合 成磁场转速是50转/秒,此种运行状态为**亚同步速运行**。

当转子转速升为70转/秒时,让转子产生20转/秒的反方向旋转磁场, 右边动画中的磁场按反方向20转/秒旋转,在左边动画中转子转速为 70转/秒,合成磁场转速是50转/秒,此种运行状态为**超同步速运行**。



概述

双馈风力发电机组主要由风轮、增速箱、双馈 异步发电机、交-直-交变流器、变压器、电力 开关等组成,之间连接见图3。风轮经过增速后 带动发电机,发电机定子绕组线端是发电机电 力输出端,通过开关箱连接到交流电网;发电 机转子绕组通过集电环连接到交-直-交变流器, 变流器另一端连接变压器,变压器另一端通过 开关箱连接到交流电网, 交-直-交变流器的主 要功能在本节后面有说明。

这样组成的系统,可在发电机转速低于同步转速40%与高于同步转速15%内正常运行。




图3--双馈风力发电机组的组成

概述

在发电机转子处于亚同步运行时,如 转速为30转/秒时,低于同步转速20转 /秒, 电网通过交-直-交变流器向发电 机转子绕组输入20Hz的交流电,产生 相对转子20转/秒的旋转磁场, 该旋转 磁场与转子共同产生50转/秒的合成磁 场, 使定子绕组发出50 Hz的交流电, 电功率流向见图4。




图4--双馈风力发电机组亚同步运行转子功率流向

概述

在发电机转子处于同步运行时,转速为50转/秒,电网通过交-直-交变流器向发电机转子绕组输入直流电,产生相对转子固定的磁场,使定子绕组发出50Hz的交流电,电功率流向见图5。




图5--双馈风力发电机组同步运行转子功率流向

概述

在发电机转子处于超同步运行时,如转速为 60转/秒时,高于同步转速10转/秒,发电机 转子绕组感生出反相序的10Hz交流电, 交-直 -交变流器把10Hz的反相序交流电转换为 50Hz的交流电,通过变压器送往电网。由于 转子绕组感生的10Hz的交流电是与定子绕组 产生的交流电反相,使转子产生相对转子10 转/秒的反向旋转磁场,该旋转磁场与转子共 同产生50转/秒的合成磁场,使定子绕组发出 50 Hz的交流电,电功率流向见图6。





图6--双馈风力发电机组超同步运行转子功率流向

概述


请看由以上图片制作的双馈风力发电机 组运行动画,为了清楚演示动画中电机 转速的变化,动画对转速变化作了夸大。



概述

交-直-交变流器是一种变频器设备,采用两个 PWM逆变电路背靠背组成,称为双向PWM逆 变电路或双向变换器,接向电机集电环端的逆变电路称为机侧变换器,接向电网方的逆变电路称为网侧变换器。在双向变换器一侧输入交流电在另一侧可转换出不同频率、不同电压、不同相位的交流电;反方向也是一样。

大功率交-直-交变流器的价格非常昂贵,在双馈风力发电机组中的交-直-交变流器仅向转子绕组提供励磁电源,功率为发电机的25%已够用,相对全功率变流器价格便宜多了,这也是双馈风力发电机组的主要优点之一。



概述




图7--双馈风力发电机组主电路示意图



本课程结束

制作单位:湖南电气职业技术学院